

Referat
Bestyrelsesmøde
Afd. 901-16
Rådhusstrædet 16 Ikast



Rådhusstrædet 16
Ikast

Bestyrelsesmøde nr. 31
Tirsdag den 16. juli kl. 10

Sted: Rådhusstrædet 16 st. tv.

Mødedeltagere:

Steen (formand)

Johnny

Niels Erik

Bodil supp.

Ejgil supp.

Afbud: Bodil

Dagsorden:

1. Hvad gør vi i en kritisk situation

Har boligselskabet en plan for de enkelte afdelinger i en krisesituation?

Hvad kan vi som afdeling gøre?

Kan vi på Rådhusstrædet eventuelt anvende det aflåste rum i kælderen til noget?

Såfremt der sker en luftforurening hvorledes så med ventilationsanlægget?

Bestyrelsen mener det kunne være en god ide at der kom et skriv i bladet "Hjem til dig" omkring problemstillingen .

2. Afdelingsmøde 2. september 2024

Dagsordenen blev gennemgået og valg blev diskuteret.

Referat
Bestyrelsesmøde
Afd. 901-16
Rådhusstrædet 16 Ikast



Rådhusstrædet 16
Ikast

3. Eventuelt

Bestyrelsen talte om markvandringen 2024 og undre sig over at der ikke sker noget i de problemstillinger som der blev talt om. (ombytning af strøm på 2 altaner samt glasværn som er "utætte" problem med at regnvand løber fra etage til etage på terrasse ved vinduerne)

90116 Afdeling Rådhusstrikkeriet
Afdelingsbestyrelsens møde den 16/7 2024

Administrationen har modtaget referatet den 18/7 2024
Administrationen har gennemgået referatet den 5/8 2024

Administrationens bemærkninger til referatet:

1. Hvad gør vi i en kritisk situation

Er der planer for de enkelte afdelinger i en krisesituation: Jens Laier oplyser, at der for nuværende ikke er lagt planer til krisesituationer. Boligselskabet gør sig nogle tanker i den anledning, men afventer nærmere fra BL og Ministeriet.

Anvendelse af aflåst rum i kælderen: Nils Ulrik Nielsen spørger, om der tænkes på opbevaring af noget? Rummet er ca. 10 m² stort og indeholder tekniske installationer, så det vil ikke være hensigtsmæssigt, at alle har adgang hertil.

Luftforurening og ventilationsanlæg: Nils Ulrik Nielsen oplyser, at ventilationsanlæggene har en brandstyring, der stopper anlægget i tilfælde af brand. Hvis nabobygningen brænder – eller andet, så skal man selv slukke anlægget. Der er ikke et filter, der kan sikre mod en luftforurening.

2. Afdelingsmøde 2. september 2024

Ingen bemærkninger fra administrationen.

3. Eventuelt

Strøm på altan: Morten Hove Andersen har kontaktet Pro EI-teknik og forelagt dem problemet, men afventer fortsat svar.

Utætte glasværn på altan: Morten Hove Andersen har kontaktet altanleverandøren. De kan ikke finde tilbage til hvilken glasleverandør, der var anvendt til denne sag. Årsagen til dette er den tid, der er gået, samt at de har skiftet system. De har dog været ude for at kigge på det, og deres vurdering er, at det uanset hvad, ikke vil være en sag, der vil kunne danne grundlag for en reklamationsberettiget sag, da leverandørerne normalt tage forbehold for at noget som dette kan ske.